

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Основываясь на результатах обследования технического состояния конструкций наружных керамзитобетонных стеновых панелей трехкомнатных квартир №№ : 1; 9; 21; 25; 29; 33 9-и этажного панельного жилого дома по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, №4 , можно сделать следующее заключение.


1. Техническое состояние несущих конструкций панельных стен и перекрытий находятся в РАБОТОСПОСОБНОМ состоянии.
2. Техническое состояние вертикальных и горизонтальных стыков стеновыми панелями по теплозащите неудовлетворительное и требует ремонта.
3. Рекомендации по выполнению ремонта представлены в разделе.

Директор

ООО НПЦ НТ

Инженер

ООО НПЦ НТ



Ю.Г. Лосев

Л.Н. Прощай

22 июня 2016г.

г. Старый Оскол