

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам обследования наружных стеновых панелей
в квартирах №, № : 1; 9; 21; 25; 29; 33
9-и этажного панельного жилого дома
по адресу : Белгородской обл., г. Старый Оскол,
мкр. Солнечный, № 4.

1. Общие исходные данные.

В соответствии с поручением председателя ТСЖ «Солнечный» Кононовой Т.В. (г. Старый Оскол, мкр. Солнечный), действующей на основании Устава с одной стороны и ООО НПЦ «НТ», в лице директора Лосева Ю. Г. действующего на основании Устава и Свидетельства №0039/2-2012-3128030420 – П - 2 от 01 октября 2012г., выданного СРО НП «Беласпо», проведено обследование технического состояния наружных стеновых панелей трехкомнатных квартир №№ : 1; 9; 21; 25; 29; 33 9-и этажного панельного жилого дома по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, №4 (далее Объект), в связи с промерзанием стен.

Работы по обследованию наружных стеновых панелей в квартирах №№ : 1; 9; 21; 25; 29; 33 на Объекте проводились с выездом на место, на основе визуального осмотра и технической диагностики с использованием инструментальных средств (электронный твердомер, электронный дальномер, рулетка 10-ти метровая) и в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

На основании обследования конструкций керамзитобетонных наружных стеновых панелей на Объекте, «Исполнителем» выдано «Заключение» о проведенной Работе, с выдачей рекомендаций об устранении выявленных дефектов.